

近藤鉄工製ペレットストーブをお使いの皆様へ  
保守メンテナンスのご提案

日頃は大変お世話になっております。さて、当社ではペレットストーブをより快適にご利用いただけるように、<保守メンテナンスサービス>を計画いたしました。

ご希望の方は、9月15日までに、ご連絡ください。

**保守メンテナンスサービス（技術料・出張料）：22,000 円**

【内容】

- 煙突およびペレットストーブ本体の掃除
- ペレットストーブ部品の点検
- ペレットストーブ部品破損（故障）時の交換（随時）
- 塗装補修（必要な場合）

部品代は有償になります。（本メンテナンス時の部品交換は、10%オフです）

主な部品の価格

部品名	価格	部品名	価格
着火ヒーター	5,250 円	天板ブランケット	1,000 円
燃料送リスプリング	3,280 円	燃焼ポット	6,500 円
燃料送リモーター	7,250 円	排気ファン	15,200 円
燃焼窓（耐熱ガラス）	14,000 円	温風ファン	11,500 円
燃焼窓周囲ガスケット	1,500 円	操作パネル（基盤）	47,500 円
熱交換器	65,000 円		

お問い合わせは 有限会社 近藤鉄工 へお願いいたします。

TEL 0265-85-2339

FAX 0265-85-4399

E-MAIL info@kondo-iw.co.jp

長野県上伊那郡宮田村 6110

お客様が自己改造を行なっているストーブについてはお受けすることができない場合がございます。

年 月 日

< 保守メンテナンスサービス申込書 >

近藤鉄工製ペレットストーブの保守メンテナンスサービスに申込みます。

お名前	印
ご住所	〒
TEL 番号	
FAX 番号	
メールアドレス	
メンテナンス希望日	第一希望 月 日 第二希望 月 日 ご希望に添えない場合もございます。予め、ご了承ください。